

Funktionserweiterungen und behobene Funktionseinschränkungen EASY Starter V1.29.1

Inhalt

1.	Funktionale Erweiterungen.....	2
1.1.	Produkt EASY Starter 1.29	2
1.1.1.	Applikation eines i-series motec Inverters offline bearbeiten.....	2
2.	Behobene Funktionseinschränkungen.....	3
2.1.	Produkt - EASY Starter.....	3
2.1.1.	Bibliothek „7z.dll“ mit Schwachstellen hoher Priorität wird installiert.	3
2.1.2.	System.Linq.Dynamic.Core mit Schwachstelle installiert (CVE-2024-51417)...	3
2.1.3.	Beim Dialog Wechsel kann es zu einer Ausnahme kommen.	3
2.1.4.	Fehlermeldung im Motor-Auswahldialog	4
2.1.5.	Abbruch der „Inbetriebnahme-Sequenz“ bei Verwendung des Kommunikationskanals „EASY ADS EtherCAT“	4
2.1.	Produkt - EASY Firmware Loader	5
2.1.1.	Firmware des Inverter i510 kann nicht geladen werden.	5
2.1.2.	Firmware Download über Diagnoseadapter auf Inverter 8400 nicht möglich..	5
2.1.1.	Firmware Download bei Auswahl „Multi Geräte Download nicht möglich.....	5
2.2.	Produkt - EASY Application Loader	6
2.2.1.	Ordner „Licence“ fehlt im Installationsordner.....	6
3.	Kompatibilität mit früheren Versionen	7

1. Funktionale Erweiterungen

Die hier angegebenen Funktionserweiterungen beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle beschriebenen Lieferversionen.

1.1. Produkt *EASY Starter 1.29*

Bestellung Bezeichnung (Typ)	Nummer der Zeichnung (intern)	Kurzbeschreibung
Im Internet zum Herunterladen	Version 1.29.1	EASY Starter 1.29.1

1.1.1. Applikation eines i-series motec Inverters offline bearbeiten

Welche Produkte sind betroffen?

EASY Starter 1.29.1

Funktionsbeschreibung:

Ab EASY Starter 1.29.1 kann die Ida-Datei eines i-series motec Inverters offline geöffnet und bearbeitet werden.

Zusätzlich sind in einer Ida-Datei des Geräts jetzt auch die folgenden Daten enthalten:

- Optionale Safety-Parametrierung
- Optionales L-PLC Programm
- Optionale IO-Link Parameter + Inhalt des Datenspeichers

(L-14219, SysE-26174)

Anwendungen:

Applikation eines i-series motec Inverters offline bearbeiten.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2. Behobene Funktionseinschränkungen

Die hier angegebenen behobenen Funktionseinschränkungen beziehen sich auf die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Lieferversionen.

2.1. Produkt - EASY Starter

Bestellung Bezeichnung (Typ)	Nummer der Zeichnung (intern)	Kurzbeschreibung
Im Internet zum Herunterladen	Version 1.29.1	EASY Starter 1.29.1

2.1.1. Bibliothek „7z.dll“ mit Schwachstellen hoher Priorität wird installiert.

Problem:

Das Setup installiert die Bibliothek „7z.dll“, die mehrere Schwachstellen mit hoher Priorität beinhaltet.

(L-13803)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.2. System.Linq.Dynamic.Core mit Schwachstelle installiert (CVE-2024-51417).

Problem:

Das Setup installiert eine ältere Version von „System.Linq.Dynamic.Core“, die eine Schwachstelle beinhaltet. (CVE-2024-51417).

(L-13435)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.3. Beim Dialog Wechsel kann es zu einer Ausnahme kommen.

Problem:

Beim Wechsel eines Einstell-Dialogs durch Selektion im Dialogbaum kann es in einigen Fällen zu einer Ausnahme kommen. Im Online-Fall wird der EASY Starter daraufhin beendet.

(L-13596, 2200004986)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.4. Fehlermeldung im Motor-Auswahldialog

Problem:

Beim Auswählen eines Motors im Motor-Auswahldialog kann es zu Fehlermeldungen kommen.

(Schreibfehler von Parameter 0x2924:005 und 0x2924:007)

Das Problem tritt auf, wenn ein Motor ausgewählt wird, für den ein anderer Motorsteuerungsmodus (0x2C00:0) als 8 („Sensorl. contrl. (SLSM-PSM)“) oder 3 („Sensorless contr. (SL PSM)“) festgelegt ist. (z.B. bei dem Motor mit C85=1580)

Der Fehler hat keine negativen Auswirkungen, auf das Regler Verhalten, da diese Einstellungen beim verwendeten Motorsteuerungsmodus nicht relevant sind.

(L-13717, 2200005248, 2200005296)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.5. Abbruch der „Inbetriebnahme-Sequenz“ bei Verwendung des Kommunikationskanals „EASY ADS EtherCAT“

Problem:

Bei Verwendung der Kommunikationsverbindung
„Ethernet - EtherCAT über Beckhoff-Controller (TwinCAT 3)
(Kanal „EASY ADS EtherCAT“)

kommt es bereits im initialen Schritt zu einem Abbruch der Inbetriebnahme-Sequenz.
(Dialog „Einstellungen\Grundeinstellung\Reglereinstellung\Inbetriebnahmesequenz)

(L-13946, 2200005247)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1. Produkt - EASY Firmware Loader

Bestellung Bezeichnung (Typ)	Nummer der Zeichnung (intern)	Kurzbeschreibung
Teil der EASY Starter Installation	Version 1.29.1	EASY Firmware Loader 1.29.1

2.1.1. Firmware des Inverter i510 kann nicht geladen werden.

Problem:

Mit 1.29 wurde die Überprüfung der Zulässigkeit der Firmware für das verbundenen Gerät überarbeitet.

Dabei ist es zu einem Fehler gekommen, der den zulässigen Download einer Firmware auf den Inverter i510 verhindert.

(L-13644, 2200004985)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.2. Firmware Download über Diagnoseadapter auf Inverter 8400 nicht möglich.

Problem:

Der Download einer Firmware auf eine Inverter 8400 ist mit einigen Diagnoseadaptern nicht möglich.

Es erfolgt eine unverständliche Fehlermeldung mit Bezug auf eine IP-Adresse.

(L-13744, 2200005164)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.1.1. Firmware Download bei Auswahl „Multi Geräte Download nicht möglich.

Problem:

Wenn der Anwender nach Auswahl von „Multi Geräte Download“ im Firmware Loader “ in den ersten Schritt zurückgeht und eine andere Firmware wählt kommt es dazu, dass der Schritt „Verbindung herstellen“ übersprungen wird und die Firmware nicht in das Gerät geladen werden kann.

(L-14009)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2.2. Produkt - EASY Application Loader

Bestellung Bezeichnung (Typ)	Nummer der Zeichnung (intern)	Kurzbeschreibung
Teil der EASY Starter Installation	Version 1.29.1	EASY Application Loader 1.29.1

2.2.1. Ordner „Licence“ fehlt im Installationsordner.

Problem:

Bei der Installation wird kein Ordner „License“ im Installationsordner der EASY Application Loader angelegt, in dem die verwendeten Open Source Lizenzen gelistet sind.

Das Fehlen des Ordners führt zu keiner Beeinträchtigung der Programmfunktion ist aber in den Lizenzbedingungen zugesagt.

(L-13879)

Abhilfe:

Das Problem wurde behoben.

Art der Veröffentlichung:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

3. Kompatibilität mit früheren Versionen

Der EASY Starter 1.29.1 inklusive aller enthaltenen Programme ist funktionell abwärtskompatibel.

Damit unterstützt V1.29.1 alle Funktionen der Vorgängerversion V1.29.0